保証書

取扱い説明書、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に 故障した場合、保証書の記載内容により無料保証いたします。 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- ●使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ●他社製品との組合せが原因による故障および損傷
- ●お買い上げ後の輸送・移動・落下物等による故障および損傷
- ●火災・地震・落雷・水害、その他の天災地変による故障および損傷
- ●規定以上の電圧による故障および損傷
- ●消耗部品などの交換(蛍光灯など)
- ●本書の提示がない場合
- ●本書は日本国内においてのみ有効です

年 月 日 TISTOU 株式会社

保証期間はお買い上げ日から1年です

- ○輸入商品のため、輸送中の梱包箱の傷や痛み製品の仕様に支障はありませんので で容赦ください。
- ○不具合が発生した場合は、故障および損傷個所をご連絡ください。その場合、 デジタルカメラ等で故障した個所を撮影してください。
- ○保証期間が過ぎた場合でも有償で修理を行います。送料・修理費をご負担ください。 (修理範囲は損傷状況によります)
- ○本内容は明示した期間・条件のもとのおいて、保証対象不具合部品の無料修理を お約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ○万が一、問題が発生した場合、弊社でできるだけすぐに対応させていただきます。 問題解決のため、状況によってはメーカーとのやり取りが必要となり お時間を頂くこともあります。



KOSMOS PARASOL

© design by arnold merckx

取扱説明書



コスモスパラソル コンクリートベース



コスモスパラソル & 支柱 x1

(ラウンド/スクエア)



コンクリートベース x4



ボルト M10x110 x4



フレームA ×1



フレームB x1



接続パーツ x1



DAMA



キャップ ×4

ビス M5x4 x4 コンクリートプラグ x4

ボルト M8x20 x4

組立方法



2名




スパナ No.17




六角レンチ 4mm



60分程度



1 コスモスパラソルの設置場所へ フレームAとフレームBを組合わせて置きます。 フレームの溝同士が噛合っていること 奥まで入っていることを確認してください。




2 コンクリートベースの裏側にキャップを 固定します。


元から穴が開いていますのでコンクリートプラグを根元まで差込みビスで固定してください。

※電動ドライバーがあった方が作業しやすいです。 電動ドライバーを使用の際は十分に注意して 作業を行ってください。




3 1で組合わせたフレームA, Bの上に コンクリートベースを配置します。 その際に、フレームについている金属板の 穴とコンクリートベースの穴の位置を合わせてください。 コンクリートベースは角を面取りしている方が下になります。





5 M10x110のボルトで、コンクリートベースと 接続パーツをスパナを使い固定します。

6 M8x20のボルトを使い、コスモスパラソルの支柱と接続パーツを固定します。 上部2か所、下部2か所の穴を合わせ、しっかりと締めてください



7 パラソルの傾斜は6で締めたボルトの間にあるねじを 閉めることで可能となります。

傾斜を調整する際は、

6で締めた上部のボルトを少し緩めて行ってください。 4ミリの六角レンチを使い

支柱に当たるまでネジを時計回りに回して下さい。



8 パラソルを支柱へ取り付けます。 <オプション> ライティングセットを設置する場合 配線コードを支柱の上部の穴から内部へ落とし 下部の穴から出します。

9 パラソルを支柱へ差込み 支柱上部から4mmの六角ボルトで固定します。 (ボルトは元から支柱に付属しております) パラソルを固定しましたら、 支柱の上部、パラソルの差込み側にキャップを 取り付けてください。

> ※脚立があった方が作業しやすいです。 脚立を使用の際は十分に注意して作業を 行ってください。

10 パラソルを開いてください。 磁石でパラソルを開いた状態に固定できない場合は ベルクロの留め具を少し緩め、再度パラソルを開き固定してください。 パラソルを閉じている時には 勝手に開く事を防止する為に レザーストラップをつけ、固定してください。





レザーストラップはパラソルを少し開き 固定しておくことにも使用できます



長期間パラソルを開かない状態にありますと 磁石ではパラソルを開いた状態に固定できない場合がございます。 これはパラソルの記事による内部応力が原因となります。 その場合は、磁石の上側にレザーストラップを取付け固定して下さい。